

# Краска смесевая УФ-отверждения для офсетной печати металлизированная



Краска смесевая УФ офсетная металлизированная предназначена для офсетной печати на листовых и ролевых машинах.

<b>Физические характеристики:</b>	Не содержит бензофенона и ИТХ (2-изопропилтиоксантон)
Консистенция 20 <sup>0</sup> С:	пастообразная
Точка воспламенения:	>100 <sup>0</sup> С
Сухой остаток:	100%
<p><b>Цвет краски</b> зависит от требований заказчика. Изготавливаются цвета №8001-№8965 по вееру или другие цвета на основе стандартных №871-877. Для получения наилучшего совпадения с эталонным цветом необходимо предоставить запечатываемый материал заказчика в колористическую лабораторию</p> <p>Светостойкость, щелочестойкость, спиртостойкость и устойчивость к нанесению лака зависят от конкретного цвета. Для бронзы характерна низкая щелочестойкость</p> <p>Не рекомендуется использование подложек с поверхностным натяжением ниже 38 дин/см. <b>Необходимы предварительные испытания.</b></p> <p><b>Работа с материалом:</b></p>	
Режим машины:	По инструкции к машине; все узлы машины, включая валы, должны быть адаптированы для работы с материалами УФ-полимеризации. Скорость печати и интенсивность УФ-сушки должны обеспечивать высыхание краски. <b>Перед использованием краску следует перемешать.</b>
Рабочая вязкость:	Как при поставке.
Очистка оборудования:	Специальная смывка, рекомендованная производителем оборудования.
Расход краски:	0,9-2 г/м <sup>2</sup>
Нанесение УФ-лака:	Зависит от стойкости компонентов. Учитывается при разработке рецептуры краски.
Тиснение по краске:	Специальная фольга. Рекомендуем проводить предварительные испытания.
Запечатка лазерным принтером или ламинирование:	Возможна для некоторых серий. Проконсультируйтесь с технологом.
Манипуляции с оттиском:	Работу с листами (резка, тиснение, биговка, склеивание) можно проводить через 30 минут после печати.
<b>Хранение краски:</b>	Во избежание проблем в работе мы рекомендуем хранить УФ-краски при температуре 5 – 25 <sup>0</sup> С. Гарантийный срок хранения: 3 месяца в заводской упаковке. Возможно поставка краски из двух компонентов, которые смешиваются непосредственно перед печатью. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не следует помещать использованную краску в контейнер со свежей краской.
<b>Упаковка:</b>	Черные пластиковые контейнеры 1, 3, 5 и 10 кг.
<b>Особые меры предосторожности:</b>	Избегать любых контактов краски с кожей и со слизистой оболочкой. Все работы проводить в вентилируемом помещении.